

Revitalizace sídelní zeleně v městě Sezimovo Ústí

FOTODOKUMENTACE

Sezimovo Ústí I. – lokalita 3. ulice Dr.E. Beneše

říjen 2009

Revitalizace sídelní zeleně v městě Sezimovo Ústí

Jedná se o pozemek k.ú. Sezimovo Ústí I. p.č. 819/10, 819/11, 819/13, 819/1.

Řešená plocha je jednou z hlavních ulic části Sezimovo Ústí I.

Současný stav stromořadí je přesně posouzen a zpracován v soudně znaleckém posudku Ing. Luboše Fendrycha, který je nedílnou součástí tohoto projektu. Posouzení odborných ošetření a případné asanace bylo dále prováděno AOPK za přítomnosti ČIŽP.

Cílem projektu sadových úprav je tudíž řešení rekonstrukce uličního stromořadí popřípadě doplnění vhodných keřových skupin. Důležitou součástí je zmapování ploch vhodných pro výsadbu stromového, či keřového patra.

Foto č. 1, 2: Celkový pohled na dvouřadou alej *Tilia cordata* v ulici E. Beneše.



Foto č. 3: Detail mechanického poškození báze kmene u *Tilia cordata*



Foto č. 4: Trojúhelníková zelená plocha na křižovatce s ulicemi K Stadionu a Palackého.

Foto č. 5: Volná plocha pro doplnění výsadeb v úseku mezi ulicemi Palackého a Jungmannova.




Foto č. 6: Prostor pro výsadby je i v úseku mezi ulicemi Jungmannova a B. Němcové nedostatečný. Zejména po pravé straně vozovky (ve směru od Husova náměstí), by ve velmi krátké době došlo k poškození výsadeb silným provozem.

Foto č. 7: Na opačné straně vozovky je zelený pás dostatečně široký pro obnovu stromořadí.




Foto č. 8: Úzký travnatý pás bohužel nedovoluje obnovit stromořadí jako oboustranné, z důvodu minimálního kořenového prostoru a velkého zatížení v zimním období, především solením.

Foto č. 9: Pohled ke křižovatce se silnicí E 55, která rozděluje město na dvě části. Vpravo parkoviště u autoservisu.



Foto č. 10: Zpětný pohled od hlavní silnice.

Zpracovala:
Helena Piklová DiS.
říjen 2009